


臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	胡適國小 (請填寫學校名稱)					
場所地址	臺北市南港區舊莊街一段1號 (請填寫學校地址)					
偵測位置	活動中心 B1~3樓廁所、游泳池浴室更衣室 (每1棟校舍至少填寫1張(填寫範例：勤學樓1-3樓廁所)請勿填寫「全校廁所」)					
偵測日期	偵測結果	異常結果 處理情形	偵測人員 簽章	場所代表簽 章	校長核章	備註
113年8月27日	☒ 正常 ☐ 異常	無異常	陳連元 組長蕭敏陽	教師兼 總務主任 徐鵬谷	臺北市南港區胡適國民小學 楊智堅	0829/10135
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	胡適國小 (請填寫學校名稱)					
場所地址	臺北市南港區舊莊街一段1號 (請填寫學校地址)					
偵測位置	勤樸樓1~4樓廁所 (每1棟校舍至少填寫1張(填寫範例：勤學樓1-3樓廁所)請勿填寫「全校廁所」)					
偵測日期	偵測結果	異常結果 處理情形	偵測人員 簽章	場所代表簽 章	校長核章	備註
113年8月27日	☒ 正常 ☐ 異常	無異常	陳建元	  		0829/0735
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

場所名稱	胡適國小 (請填寫學校名稱)					
場所地址	臺北市南港區舊莊街一段1號 (請填寫學校地址)					
偵測位置	誠正樓1~5樓廁所及健康中心哺乳室 (每1棟校舍至少填寫1張(填寫範例：勤學樓1-3樓廁所)請勿填寫「全校廁所」)					
偵測日期	偵測結果	異常結果 處理情形	偵測人員 簽章	場所代表簽 章	校長核章	備註
108年8月21日	☒ 正常 ☐ 異常	無異常	陳建元 組長蕭敏陽	徐鵬谷 徐鵬谷	楊智堅 楊智堅	0829/0735
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					
年 月 日	☐ 正常 ☐ 異常					

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每週至少2次，且應做成書面紀錄。